


GESUCHT / WANTED



Fahrzeugdaten:

Objekt-Nummer:	#465352
Fahrzeugtyp:	Baumaschinen
Besitzverhältnis:	Leasingfahrzeug
Hersteller:	CAT
Baureihe:	301
Typ:	301.8
Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN):	CAT03018CH8X10253
Anzahl der Vorbesitzer:	1
Baujahr:	2025
Motorisierung:	Diesel
Farbe:	catgelb
Datenblatt 1 (PDF):	Minibagger_CAT_301.pdf
Objekt angelegt:	25.09.2026 11:22
Letzte Änderung:	25.09.2026 15:06

Besondere Merkmale:

Rundumleuchte gewaltsam abgerissen

Wichtige Daten

Tatland:	Deutschland
Tatort:	Markrandstädt
Tattag:	2026-09-22
Tatzeitraum:	21.09.26, 13:30 Uhr - 21.09.26, 23:49 Uhr
Zulassungsland:	Deutschland

Status

FAHNDUNG

Kontakt/Hinweise:

Aktenzeichen des Benutzers:
34060/26
Schadenbüro Korn
+49(0)6772960110, +49(0)1714532399
wolfgang.korn@sbkorn.de

Direktlink: <https://www.diebstahlradar.de/go/465352>